


# OXEN MINDRE



Luntmakargatan norrut från Tunnelgatan



Kvartersfasad mot Johannesplan - Döbelnsgatan



Oxen Mindre 14  
Döbelnsgatan 11


Kontorsfastighet samt undervisningslokaler för Franska skolan.

Byggnadsår 1967, arkitekt R Hagstrand, byggherre Beneficentia.

Gathus, 5 vån. Gatufasad: gråbeige sprutputs, bv ljusgrå konststen. Gårdsfasad: brun sprutputs.

Entré: golv av brun kalksten, väggar av grågul travertin.

Gård: underbyggd, cementerad.



Oxen Mindre 16  
Malmskillnadsgatan 47

Avriven tomt.



Oxen Mindre 17  
Johannes Plan 1, 3

Bostadsfastighet, delvis även kontor och undervisningslokaler (urspr endast bostads-).

Byggnadsår 1885, arkitekt G Sjöberg, byggherre och byggmästare H Hallström. 1939 påbyggnad, ombyggnad och modernisering. Fastigheten har ytterligare genomgått mindre ombyggnader i samband med kontorsinredningar.

Gathus (hörnrhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: grå slätputs. Entrén (1) omges av kraftiga rikt dekorerade voluter som bär upp ett svängt överstycke, ursprunglig glasad port med ornament av gjuten zink. Gårdsfasad: grå sprutputs. Plåttak.



Entré (1): cirkelrunt yttre entrérum med golv mönsterlagt av keramiska plattor, rikt förkroppade oljefärgsmarmorade väggar av räfflade pilastrar indelade i åtta fält, varav två upptas av ytterport och mellandörr, ovan fälten halvcirkelformade lunetter med målad blomsterurna mot blå botten, tak med riklig dekormålning, gipsstatyer. Trapphus och vilplan: golv som i entré, grå kalkstenstrappor, gulmarmorade väggar, fönster med blåstrad dekor, helfranska rikt ornerade bruna pardörrar, polykromt ornerade stucktak med sfinxer.

Besökta lägenheter bevarar ursprungliga snickerier, dörröverstycken och taklister samt kakelugnar (t ex vit kakelugn med meanderbård och grön skänkkakelugn). Många interiörer dock helt ombyggda i samband med kontorsinredning.

Modernitet: centralvärme.

Gård: asfalterad.

